# 铁水单耗对转炉炼钢工艺影响分析

## 重钢技术中心技术处\* 章金南

【摘要】 本文立足重钢七厂现行生产条件,通过理论计算及误差分析,探讨了七厂铁水单 耗理论平衡点,分析了七厂降低铁水单耗的潜力与途径,分析了在理论平衡点以下进一步降低铁水 消耗对炼钢工艺的影响。

【关键词】 铁水单耗 转炉炼钢 工艺 分析

### 1 前言

自 1993 年 3 月公司七厂转炉建成投产后,公司炼钢工艺结构发生了根本性变化,以平炉一模铸为主的炼钢工艺被转炉一连铸的炼钢工艺方式取代,炼钢生产能力及装备水平上了一个台阶。由于转炉炼钢以高炉铁水为主要原料,炼钢能力的提高,铁水供应满足不了炼钢的生产要求。因而"节铁增钢"成为近几年公司生产经营的指导方针之一。

近几年,公司的生产组织方针从"吨钢吨铁",逐步发展到"950kg 铁水炼 lt 钢",炼钢节约铁水成为公司广大炼钢工程技术人员关注的课题。

本文以公司现行生产条件为基础,通过 基本理论计算分析,误差分析,探讨重钢七厂 铁水单耗理论平衡点,分析七厂降低铁水单 耗的潜力与途径及在理论平衡点以下降低铁 水单耗对工艺的影响。

### 2 基本数据

a. 铁水成分(%):

C Si Mn P S 铁水入炉 温度(C)

4.20 0.64 0.46 0.200 0.031 1280

b. 终点成分控制目标(%):

C	Si	Mn	P	S
0.15		0.174	0.015	0.022

c. 元素氧化热效应(4.1868×103J):

	경영 등 내용하면서 경험을 살았다. 그런 환경에서 경기 등에 있다.	
C	— со	2616.9
Si	SiO <sub>2</sub>	6767.2
Fe	FeO -	1150.5
P	$P_2O_5$	4522.6
SiO <sub>2</sub>	——2CaO. SiO <sub>2</sub>	495.0
C	CO <sub>2</sub>	8250.7
Mn	MnO	1677.9
Fe	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1758. 1

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> — 4CaO. P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 1162. 1

d. 理论估算铁水单元:100kg

e. 七厂炼钢辅料消耗情况:

石灰 106.71kg/t; 萤石 3.31kg/t; 白云石 20.69kg/t; 补炉料 11.60kg/t。

f. 主要物化指标:

铁水熔点 1090℃;钢水熔点 1518℃;出 钢温度 1650℃

其它物化指标借用〈炼钢手册〉有关参数。

# 3 基本热平衡计算

- 3.1 热收入项
- a. 铁水物理热:

100[0.178(1090-25)+52+0.2(1280)

<sup>\*</sup> 邮编 400081,重庆市

#### -1090) = 27957(×4. 1868×10<sup>3</sup>J)

# b. 化学热

铁水中元素氧化化学热(4.1868× 10<sup>3</sup>J).

C —CO 3.  $645 \times 2616$ . 9 = 9538. 6

C  $-CO_2$  0.  $405 \times 3250$ . 7 = 3344. 5

Si -SiO<sub>2</sub>  $0.64 \times 6767.2 = 4331.0$ 

Mn —MnO

 $0.286 \times 1167.9 = 479.9$ 

Fe — FeO 1.  $056 \times 1150$ . 5 = 1214. 9

Fe Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

 $0.475 \times 1758.1 = 835.1$ 

 $P - P_2O_5 = 0.185 \times 452.6 = 836.7$ 

 $P_2O_5 - 4CaO. P_2O_5 0.433 \times 1162. 1 = 503. 2$ 

 $S_1O_2$  -2CaO. SiO<sub>2</sub> 1. 535×495. 0=759. 8

合计 21843.7(×4.1868×10³J)

烟尘氧化化学热:

按有关资料取 1500(×4.1868×103J) 总热收入为:

27957 + 21843. 7 + 1500 = 51300. 7 $(\times 4.1868 \times 10^{3} \text{J})$ 

# 3.2 热支出项

钢水物理热:

90.  $5 \lceil 0.167(1518-25)+65+0.2(1650)$ 

-1518)  $= 30836. 2(\times 4. 1868 \times 10^{3} \text{J})$ 

炉渣物理热:

 $16\lceil 0.298(1650-25)+50\rceil = 8013.75$  $(\times 4.1868 \times 10^{3} \text{J})$ 

烟尘物理热:

按有关资料取 620(×4.1868×10³J) 炉气物理热:

工 的 不 地

按有关资料取 4900(×4.1868×10³J) 渣中铁珠物理热:

按有关资料取 510(×4.1868×103J) 喷溅金属物理热:

按有关资料取 345(×4.1868×103J)

上述总热支出为 45224.81(×4.1868×  $10^{3}J$ )

其它热辐射,对流、传导,冷却水带走等 热支出按 3%估算 51300.7×3%=1539.0  $(\times 4.1868 \times 10^{3} \text{J})$ 

总剩余热量为:

51300.7 - 45224.81 - 1539 = 4536.95 $(\times 4.1868 \times 10^{3} \text{J})$ 

#### 3.3 废钢加入量计算

1kg 废钢吸热为 342.4((×4.1868×  $10^{3}$ J):

加入废钢量为: 4536. 95/342. 4=13. 25

废钢比为:13.25/(100+13.25)=11.70 (%)

按七厂钢铁料消耗 1115kg/t 计算,其钢 铁料消耗结构为:

废钢 130.45kg/t

铁水 984.55kg/t。

## 误差分析

理论估算与七厂实际存在下列误差:

a. 出钢温度

理论上出钢温度应控制在1650℃,而七 厂实际出钢温度是 1680℃,增加热支出 543  $\times 4.1868 \times 10^{3}$  J

## b. 渣量

实际渣量 18.4kg,比 16kg 多 2.4kg;增 加热量支出 1981(×4.1868×103J)

#### c. 渣中氧化铁

渣中氧化铁被低估,实际氧化成 FeO 的 Fe 为 1.717kg, 氧 化 成 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的 Fe 为 0.773kg,使化学热增加收入 1284(×4.1868  $\times 10^3 \mathrm{J}$ 

# d. 终点 C

实际终点 C 为 0.08%,由于 C 氧化量增 加,化学热增加 220(×4.1868×10³J)

以上四项误差因素相抵后,增加热支出 1020(×4.1868×103J),减少废钢 30kg/t。因 而,在七厂现行生产条件下,其热平衡下的铁 水单耗为:1014.55kg/t。考虑系统计算误差 1%,可以认为七厂在热平衡条件下铁水单耗 为:1004~1024kg/t。七厂1996年全年铁水 单耗为 1005kg/t,基本达到了热平衡条件下 的下限。

## 5 降低铁水单耗的主要途径

a. 采用烧焦炉煤气生产石灰,把石灰中 的S降下来,提高石灰活性度,使七厂石灰消 耗由 106kg/t 降到 70kg/t,仅此一项就可以 多吃废钢 40kg/t。

- b. 用部分生铁取代废钢,在同样物理热的情况下,增加化学热。
- c. 提温材料的合理使用,以克服炉与炉之间的不平衡性。从工艺上考虑,不宜把增加提温剂的使用量作为增加废钢比的技术手段。现转炉上使用的提温剂有碳质与硅碳质,碳质由于 S 含量较高,难以提高使用效果;硅碳质由于硅氧化成 SiO<sub>2</sub>,降低熔渣碱度而增加石灰消耗,反过来影响提温效果。
- d. 合理使用二次燃烧氧枪,提高 C——CO<sub>2</sub> 的比率,进而提高转炉热效率。
- e. 提高钢包红包温度;提高连铸浇铸速度,以降低出钢温度。
- f. 提高冶炼操作水平;降低喷溅及渣中 带铁量。
- g. 提高铁水入炉温度,以增加物理热收入。

通过以上措施,可以在对工艺影响较小的前提下,实现铁水单耗 950kg/t 的目标。

# 6 在热平衡条件下进一步降低铁水单耗的 工艺影响分析

#### 6.1 对转炉炉龄影响分析

从上述热平衡计算可知,在热平衡条件下,进一步降低铁水单耗,使转炉系统热量收支不平衡,势必出现以下情况,才能实现新的平衡:

a. 转炉不采用提温剂,只有后吹,降低终点 C 及增加渣中 $\sum$ FeO 含量,渣子侵蚀性加强,显然不利于提高炉龄。

#### b. 采用提温剂

采用碳质提温剂(如冶金焦),由于其S含量高(达 0.9%),不利于终点S的控制,增加石灰消耗,增加渣量,不利于提高炉龄;

采用碳硅质提温剂,由于 Si 氧化成  $SiO_2$ ,降低终渣碱度;增加石灰消耗,增加渣量,不利于提高炉龄。

#### 6.2 对钢质影响分析

在热平衡条件下,进一步降低铁水消耗,

无论是在理论上还是七厂生产力实际中,都证明终点碳要降低。根据终点 C一O 平衡理论,终点碳低,其终点氧含量必然增加,即通常说的"过氧化",过氧化的后果是钢中的夹杂物含量上升,钢质下降。采用提温剂可以在一定程度上防止过氧化,但在大渣量下难以炼出好钢。

## 6.3 对消耗影响分析

钢铁料消耗:由于渣中 $\sum$ FeO 增加,Fe 吹损增加,使消耗上升;

合金消耗:由于钢中[0]增加,合金回收 率降低,消耗上升;

石灰消耗:采用提温剂,均引起石灰消耗的上升;

提温剂消耗增加。

#### 6.4 对炼钢成本的影响

从上面"两低四高"(低炉龄,低钢质,高 钢铁料消耗,高合金消耗,高石灰消耗,高提 温剂消耗)可以看出其结果是引起炼钢高成 本。

# 7 结语

- a. 经理论测算及误差分析,认为在热平衡条件下,七厂的铁水单耗为 1004~1024kg/t。七厂实际铁水消耗 1005kg/t,接近其理论下限水平。
- b. 在热平衡条件下,进一步降低铁水单 耗,将引起炉龄,钢水质量的降低,引起钢铁 料消耗,合金消耗,石灰消耗,提温剂消耗的 上升,进而引起炼钢成本的上升。
- c. 在七厂现行生产工艺条件下,七厂铁水单耗最佳控制范围是 1004~1024kg/t。在公司现铁水供应紧张的情况下,通过加强工艺控制,降低石灰消耗,减少喷溅及渣中铁珠含量,合理利用提温剂,将七厂铁水单耗控制在 950kg/t,在工艺上是基本可行的。其对工艺带来的不良影响不会很明显。
- d. 若将七厂铁水单耗控制在 950kg/t 以下甚至更低,热平衡将被严重打破,工艺负面影响将会明显显现出来。